

Il sottoscritto Ing. Bonaventura FRAULO per conto dell'impresa DOMINA S.r.l.

Visto la risposta a Quesito 2, pubblicata il 12/06/2020.

Ripropono lo stesso quesito, allegando la vista dell'intera tavola 2,

da cui si evince che la tavola risulta tagliata ( non riprodotta nell'interezza) nella parte terminale lato sinistro,

rendendo illeggibile la leggenda degli interventi.

Considerato che l'Appalto è a corpo, e che alcune opere risultano indicate nei grafici ma non nelle relazioni, si chiede pertanto di rendere visibile l'intera tavola 2

Cordialmente Ing. Bonaventura FRAULO



Comune di Sant'Arsenio  
RESPONSABILE AREA TECNICA  
E - 15/06/2020 - Prot. N. 0003565 -

*CF*  
*Ing. Bonaventura Fraulo*